

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-064

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.10	检查地点	屋顶发电区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场施工质量情况		
存在问题	新增 1MW 镀锌电缆桥架, 存在变形及镀锌层摩擦脱落现象		
整改要求	修复电缆桥架, 按照设计要求增补涂层厚度		
检查人	孙江江	施工项目部 签收人/日期	李好
整改情况	已整改 整改负责人: 李好 日期: 2020.5.10		
复查意见	已整改 复查人: 孙江江 日期: 2020.5.11		