





## 监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-070

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 中易建设有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                             |
| 检查时间      | 2020.07.10                                                                                                                                                                                                                                                                                | 检查地点            | 总装车间                                                                                       |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                            |
| 施工及检查情况简述 | 检查现场施工质量情况                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                            |
| 存在问题      | 发现总装车间个别桥架接地冷压鼻子内软铜线有未压实情况                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                            |
| 整改要求      | 按照作业指导书要求逐一排查复压端子                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                            |
| 检查人       |                                                                                                                                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 |  7.10 |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><br><div style="text-align: right;">                         整改负责人:     日期: 7.11                     </div>                                                                                 |                 |                                                                                            |
| 复查意见      | <br><br><div style="text-align: right;">                         复查人:     日期: 2020.7.11                     </div> |                 |                                                                                            |