

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-002

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.06.27	检查地点	西区车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、西区车棚切割砼路面 2、基础钢筋网片加工制作		
存在问题	1、基础钢筋网片短筋向, 个别长度偏差较大 2、基础钢筋网片短筋向, 实测 5 格 1080mm 间距偏差较大		
整改要求	1、更换或者搭接长度满足图纸实际要求长度。 2、增加短筋确保实际间距不大于图纸要求 200mm。		
检查人	韩文庆. 6.27	施工项目部 签收人/日期	付振勇
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付振勇 日期: 2019.6.29		
复查意见	已按要求整改 复查人: 韩文庆 日期: 2019.6.29		