


监理检查记录表

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程 编号: ZHJL-JCJLB-001

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 18 日	检查地点	吉利研究院试验中心 3 楼屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	深入排查治理安全事故隐患, 确保夏季和防汛期间人身、电网、设备安全, 公司结合实际, 制定本工作方案, 决定在本项目范围内开展一次夏季专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1. 电力设备及电缆是否靠近热源, 各部位照明设备与临近的电缆之间是否保持有足够的空间或距离。 2. 重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 3. 重点检查作业现场内外围栏设置是否规范作业、过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患。		
存在问题	1. 试验中心彩钢屋面临边及采光带处没有做安全防护栏; 2. 试验中心 3 楼屋面没有灭火器材; 3. 施工人员没有配备劳保用品。		
整改要求	1. 按规范要求做好安全防护栏; 2. 按规范要求配齐消防灭火器材; 3. 施工人员必须穿戴劳保用品。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姜爱建. 2019.06.18
整改情况	全部整改完成. 整改负责人: 姜爱建 日期: 2019 年 06 月 19 日		
复查意见	已经按要求整改. 复 查 人: 高乾 日期: 2019 年 06 月 20 日		



扫描全能王 创建