

监理检查记录表

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号：ZHJL-JCJLB-002

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.06.26	检查地点	试验中心 3 楼水泥屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	试验中心 3 楼屋面安装光伏支架前后立柱及檩条。		
存在问题	光伏支架檩条安装不平整，里出外进。		
整改要求	严格按照设计要求整改，平整度不得超过 5mm。		
检查人	高欣年	施工项目部 签收人/日期	姜爱建 2019.6.27
整改情况	按照设计要求整改完成。 整改负责人：姜爱建 日 期：2019.6.27		
复查意见	 复查人：高欣年 日 期：2019.06.27		



扫描全能王 创建