


监理检查记录表

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号：ZHJL-JCJLB-003

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.06	检查地点	试验中心彩钢瓦屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	彩钢瓦屋面安装檩条、倒运材料、安装夹具共计 12 名施工人员		
存在问题	个别檩条安装的不在一条直线上，误差较大； 个别螺栓紧固不到位。		
整改要求	严格按照设计要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.7.6
整改情况	已经按照设计要求整改完成。 整改负责人：  日 期：2019.7.6.		
复查意见	 复查人：  日 期：2019.07.06.		



扫描全能王 创建