






监理检查记录表

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号：ZHJL-JCJLB-004

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.10	检查地点	试验中心楼下
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述			
存在问题	甲方提供的组件铝合金边框锈迹斑斑，腐蚀严重。		
整改要求	要求更换组件或者把组件铝合金边框锈迹清理干净。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.07.10
整改情况	甲方组件为甲供材料，此事宜已在协商中。 整改负责人：  日期： 2019.07.10		
复查意见	甲方没有整改，没有整改 复查人：  日期： 2019.07.10		



扫描全能王 创建