





监理检查记录表

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号：ZHJL-JCJLB-006

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.25	检查地点	彩钢瓦屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	杭州湾地区最近持续高温天气，确保安全施工，监理项目部主要检查以下要点： 1、凡患持久性高血压、贫血、肺气肿、肾脏病、心血管系统和中枢神经系统疾病者，一般不宜从事高温和高处作业工作； 2、避免独自一人在恶劣条件下作业； 3、高温作业者应多喝茶水、绿豆汤和含盐浓度 0.1~0.3% 的清凉饮料，但切忌暴饮，每次最好不超过 300 毫升，施工项目部备足相应的防暑降温药品； 4、加强个人防护，选穿浅色衣服并根据作业需要配戴好各种防护用具，防止阳光曝晒；露天施工要避免阳光直射头部，避免皮肤直接吸收辐射热，带好舒适透气的安全帽、衣着宽松； 5、控制加班加点，切实做到劳逸结合； 6、上午十点至下午四点高温时段严禁户外施工。		
存在问题	1、个别施工人员年龄太大，偶尔伴有高血压的症状； 2、施工项目部没有配备充足的防暑降温药品； 3、施工现场没有专职的监护人员。		
整改要求	年龄太大、患有高血压症状的工人清退出场，施工现场必须配备防暑降温药品，必须有专职的监护人员。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.7.25
整改情况	已经按照监理项目部的要求整改完毕。 整改负责人：  日期：2017.07.26		
复查意见	 复查人：  日期：2017.07.26		



扫描全能王 创建