

监理检查记录表

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1163kW 屋面电气工程

编号：ZHJL-JCJLB-007

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.08	检查地点	3楼水泥屋面、彩钢瓦屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	为认真落实国家安全生产文明施工要求及业主要求的防台风安全生产工作精神，决定在试验中心施工区域内全面开展安全生产大检查，确保安全生产，监理项目部主要检查以下要点： 1) 施工现场的施工用电、机械设备、脚手架、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求； 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况； 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求； 5) 材料堆放是否规范。		
存在问题	1、水泥屋面堆放的扁钢及檩条全部清理到彩钢房内； 2、彩钢瓦屋面的临时爬梯及四周护栏需要加固； 3、网架屋面上的电缆桥架需要全部连接成为一个整体。		
整改要求	按照防台要求整改。		
检查人	高庆平	施工项目部 签收人/日期	姜爱建 2019.08.08
整改情况	已经全部加固、清理完成。 整改负责人：姜爱建 日期：2019.08.09		
复查意见	复查人：高庆平 日期：2019.08.09		



扫描全能王 创建