

监理检查记录表

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号：ZHLJL-JCJLB-008

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.11	检查地点	3楼水泥屋面、彩钢瓦屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	台风“利奇马”过后，在吉利研究院试验中心施工区域内全面开展安全生产大检查，确保安全生产，监理项目部主要检查以下要点： 1) 施工现场的施工用电、机械设备、脚手架、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 2) 对彩钢瓦屋面四周临边护栏进行检查，是否存在安全隐患； 3) 对安装完成的支架、组件、电缆桥架及格栅板检修通道进行逐一排查，是否存在松动现象。		
存在问题	1、彩钢瓦屋面北侧临边护栏出现倾斜现象；		
整改要求	把倾斜的临边护栏重新固定，把斜拉铁丝更换为钢丝绳。		
检查人	黄玖平	施工项目部 签收人/日期	姜爱建 2019.08.11
整改情况	已经按照监理项目部要求整改完成。 整改负责人：姜爱建 日期：2019.08.12.		
复查意见	已整改。 复查人：黄玖平 日期：2019.08.12.		



扫描全能王 创建