

监理检查记录表

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-007

施工单位	西安热工研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2019年7月6日	检查地点	大爬山升压站外
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	拆除浇筑原面基础模板，重新组装，检查是否有变形，要变形模板禁止使用。升压站围墙外空地进行定位，平整基础，达水平标准值。		
存在问题	按设计图纸进行施工，符合施工要求。 现场文明施工要做好。		
整改要求	将现场废弃垃圾均处理至垃圾堆放处。		
检查人	郭勇		
施工方签字	潘海波 日期：2019年7月7日		
整改情况	日期： 年 月 日		
复查意见	日期： 年 月 日		



扫描全能王 创建