




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-005

施工单位	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.11	检查地点	1#块地现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查光伏支架到货数量, 光伏支架外观。		
存在问题	镀锌层有擦伤		
整改要求	设备缺陷通知单 (XXGF-001)		
检查人	 2019.08.11	施工项目部 签收人/日期	 2019.08.11
整改情况	厂家已在现场进行防腐处理。 整改负责人:  日期: 2019.08.13.		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。