

### 监理检查记录表

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-014

|           |                                                                                                |  |                 |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------------|
| 施工单位      | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司                                                                           |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程<br>工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019.11.23                                                                                     |  | 检查地点            | G区现场                 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                      |
| 施工及检查情况简述 | 检查光伏支架连接符合设计要求                                                                                 |  |                 |                      |
| 存在问题      | 无                                                                                              |  |                 |                      |
| 整改要求      | 无                                                                                              |  |                 |                      |
| 检查人       | 陈海 2019.11.23                                                                                  |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 徐培培<br>2019.12.23    |
| 整改情况      | 整改负责人： 日期：                                                                                     |  |                 |                      |
| 复查意见      | 复查人： 日期：                                                                                       |  |                 |                      |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。