


监理检查记录表

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-017

施工单位	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.18		检查地点	G区现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查光伏支架安装符合设计要求			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	 2019.12.18		施工项目部 签收人/日期	 2019.12.18
整改情况	整改负责人： 日期：			
复查意见	复查人： 日期：			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。