


监理 检查记录表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-004

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 13 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场基础浇筑后质量问题		
存在问题	美二屋面浇筑后发现部分基础存在漏浆问题 		
整改要求	模板绑扎时应当按施工工艺要求绑扎		
检查人	孙磊	施工项目部 签收人/日期	陈健 2019.11.13
整改情况	整改已完成 整改负责人 张明臣 日期 2019.11.14		
复查意见	整改合格 复查人：孙磊 日期 2019.11.15		



扫描全能王 创建