

监理安全检查记录表

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-005

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 22 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场加固材料焊接		
存在问题	1、加固材料焊接时发现未配备灭火器 2、防护用品使用错误 		
整改要求	1、要求焊接作业必须配备灭火器 2、防护用品应按规定要求执行		
检查人	孙磊	施工项目部 签收人/日期	陈健 2019.11.22
整改情况	整改已完成 整改负责人: 张凯 日期: 2019.11.22		
复查意见	整改已完成 复查人: 孙磊 日期: 2019.11.22		



扫描全能王 创建