

监理安全检查记录表

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-006

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 25 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场彩钢瓦厂房钢结构加固安全		
存在问题	1. 高空作业人员未按要求佩戴安全带进行施工、现场安全防护用品缺少 2. 厂区内纸箱较多, 严禁烟火 		
整改要求	1. 高空作业必须按照规范要求佩戴安全带、安全帽进行施工作业。 2. 现场灭火器必须配备到位, 且安排安全员进行旁站管理 3. 施工人员禁止吸烟		
检查人	孙磊	施工项目部 签收人/日期	陈健 2019.11.25
整改情况	整改完成, 已对施工人员 进行安全教育 整改负责人: 孙凯 日期 2019.11.25		
复查意见	整改合格 复查人: 孙磊 日期 2019.11.25		



扫描全能王 创建