

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-007

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 26 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场支架安装		
存在问题	美三屋面支架安装发现部分立柱未安装弹垫 		
整改要求	1、对未安装弹垫的进行整改 2、对安装完成的支架逐个进行排查 3、水泥屋面支架安装完成后对全部屋面进行检查后上报监理部		
检查人	孙磊	施工项目部 签收人/日期	陈健 2019.11.26
整改情况	整改已完成 整改负责人: 张明哲 日期 2019.11.28		
复查意见	整改合格 复查人: 孙磊 日期 2019.11.28		

