


监理安全检查记录表

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-008

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 29 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场组件吊装		
存在问题	美三屋面组件吊装时吊车四周未拉警示带 		
整改要求	1、吊车四周拉警示带 2、大型机械施工四周必须有明确警示标志 3、禁止无关人员靠近		
检查人	孙磊	施工项目部 签收人/日期	陈健 2019.11.29
整改情况	整改已完成 整改负责人: 张明臣 日期 2019.11.29		
复查意见	整改合格 复查人: 孙磊 日期 2019.11.29		



扫描全能王 创建