

监理安全检查记录表

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-009

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 30 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场垃圾清理问题		
存在问题	美三屋面组件拆箱存在纸箱纸壳乱放 		
整改要求	1、对四周纸箱纸壳进行处理, 以免影响火灾 2、屋面严禁抽烟, 存在不安全因素 3、每天的垃圾及时进行处理		
检查人	孙新	施工项目部 签收人/日期	陈健 2019.11.30
整改情况	整改已完成 整改负责人: 张明 日期 2019.11.30		
复查意见	整改合格 复查人: 孙新 日期 2019.11.30		



扫描全能王 创建