


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-010

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 02 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面组件安装及加固情况		
存在问题	1、部分组件中压螺丝未紧固到位 2、部分组件边压拿错不合格材料 3、彩钢瓦屋面存在小孔 		
整改要求	1. 要求施工单位对组件进行排查 2. 要求施工单位对彩钢瓦屋面排查是否为我方所造成		
检查人	孙磊	施工项目部 签收人/日期	陈健 2019.12.02
整改情况	整改已完成 整改负责人 张明臣 日期 2019.12.07		
复查意见	整改合格 复查人：孙磊 日期 2019.12.07		



扫描全能王 创建