

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-011

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 07 日	检查地点	美二屋面
检查类型	巡视	定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	检查美二屋面组件安装质量		
存在问题	1、 美二屋面组件存在中压螺栓未紧固 2、 美二屋面立柱与檩条间存在螺丝未紧固到位现象 		
整改要求	水泥屋面做一次全面检查		
检查人	孙磊	施工项目部 签收人/日期	陈健 2019.12.07
整改情况	整改已完成 整改负责人: 张明哲 日期 2019.12.07		
复查意见	整改合格 复查人: 孙磊 日期 2019.12.08		



扫描全能王 创建