


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-012

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 11 日	检查地点	彩钢瓦屋面
检查类型	巡视	定期	专项
施工及检查情况简述	检查彩钢瓦屋面支架安装质量		
存在问题	1、 彩钢瓦屋面支架与夹具间存在螺丝未紧固到位现象 		
整改要求	要求施工人员进行整改，整改完成后自检		
检查人	孙磊	施工项目部 签收人/日期	陈俊 2019.12.11
整改情况	整改已完成 整改负责人：张明臣 日期 2019.12.11		
复查意见	整改合格 复查人：孙磊 日期 2019.12.11		

