

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

编号: 001

施工单位	西安黄河光伏科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.15.		检查地点	施工场地.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	据, 施工, 坡度大, 打桩机一台用钢丝绳拉着另-台,			
存在问题	1. 钢丝绳中间有接头, 连接处不牢固. 2. 钢丝绳太细.			
整改要求	要求更换粗钢丝绳.			
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	范清 2019.07.15	
整改情况	已整改 整改负责人: 范清 日期: 2019.07.15			
复查意见	已确认更换 复查人: 南玉荣 日期: 2019.07.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建