

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

编号: 002.

施工单位	西安黄河光伏科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.19	检查地点	施工场地, 生活区.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	两台 2台打桩机、螺旋桩施工.		
存在问题	1. 有工人未佩戴安全帽. 2. 生活区垃圾及时清理		
整改要求	1. 对工人做好安全交底, 加强安全意识 2. 及时清理垃圾.		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	俞中
整改情况	已整改. 整改负责人: 俞中 日期: 2019.07.19		
复查意见	已确认整改. 复查人: 南玉荣 日期: 2019.07.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建