

监 理 检 查 记 录 表

编号: 003

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

施工单位	西安黄河光伏科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年7月28日 8:00	检查地点	现场生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对生活区卫生, 安全用电, 检查有无安全隐患.		
存在问题	1. 卫生情况差, 无垃圾桶, 垃圾随地乱扔. 2. 人员离开时, 用电设备未断电		
整改要求	1. 放置垃圾箱或垃圾袋. 2. 要加强工人的安全意识, 做到人走电断.		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	范清 2019.7.28
整改情况	已按要求整改. 整改负责人: 范清 日期: 2019.7.28 16:20		
复查意见	已整改 复查人: 南玉荣 日期: 2019.7.28 17:10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建