

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYZT-005

|           |                                                                                                |                 |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 施工单位      | 中易建设有限公司                                                                                       | 监理单位            | 常州正衡监理       |
| 检查时间      | 2019 年 08 月 08 日                                                                               | 检查地点            | 施工工地         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |              |
| 施工及检查情况简述 | 我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在问题                                                                       |                 |              |
| 存在问题      | 2#厂房屋顶施工人员有未佩戴安全帽、赤膊等现象；<br>临边作业人员未佩戴安全带、安全绳；                                                  |                 |              |
| 整改要求      | 为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。                                                           |                 |              |
| 检查人       | 孔令才                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 丁勇升 2019.8.8 |
| 整改情况      | 已整改完成，请复验<br><br>整改负责人：丁勇升 日期：2019.08.08                                                       |                 |              |
| 复查意见      | 已整改完成，合格<br><br>复查人：孔令才 日期：2019.8.8                                                            |                 |              |

注 1. 本表由监理单位填写留存。