

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-XYZT-006

|               |                                                                                                |                 |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位          | 中易建设有限公司                                                                                       | 监理单位            | 常州正衡监理            |
| 检查时间          | 2019 年 08 月 13 日                                                                               | 检查地点            | 施工工地              |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查<br>情况简述 | 我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题                                                                    |                 |                   |
| 存在问题          | 屋面临时围挡密目网有脱落现象<br>3#厂房爬梯上出口处两边离屋沿较近且未用木板围挡, 有较大的安全隐患                                           |                 |                   |
| 整改要求          | 为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。                                                         |                 |                   |
| 检查人           |                                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 | 丁勇升<br>2019.08.13 |
| 整改情况          | 已整改<br><br>整改负责人: 丁勇升 日期: 2019.08.13                                                           |                 |                   |
| 复查意见          | 已整改完成, 合格<br><br>复查人: 李志刚 日期: 2019.08.14                                                       |                 |                   |

注 1. 本表由监理单位填写留存。

