

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-XYZT-008

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 08 月 28 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题		
存在问题	2#厂房光伏组件安装后阵列呈波浪形 个别光伏组件表面有划痕,应是搬运所致		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。		
检查人	孔舒	施工项目部 签收人/日期	丁寅升 8.28
整改情况	整改完成。 整改负责人: 丁寅升 日期: 2019.8.29		
复查意见	整改完成,合格 复查人: 孔舒 日期: 2019.8.30		

注 1. 本表由监理单位填写留存。