

## 安全专项检查表

项目名称:	河南新乡达新源 3.9MWP 分布式光伏发电项目	施工单位负责人:	丁松	检查日期:	2020.4.27		
检查人员:	监理:李连明      业主: 罗建光      施工单位: 丁松      琚国强						
项目类别	检查重点	检查结果		整改情况	整改人	整改时间	备注
		是	否				
分布式项目	项目完工后临时脚手架是否已拆除	/	/				
	在建项目临时脚手架是否牢固, 出入口是否已封闭	/	/				
	临边围护措施是否可靠	√					
	爬梯固定是否牢靠	√					
	屋面天沟杂物是否已清理	√					
	屋面是否存在漏水		√				
	屋面材料设备是否已清理完毕		√	限当天将剩余不用材料清理完毕	丁松	2020.4.27	
	屋面支架、组件是否已固定牢靠	√					
	组件接地是否已完成	√					
	电缆头(包括公母插头)是否安装良好	√					
	桥架是否固定牢靠	√					
	电缆沟是否已回填	√					
危险点部位是否设置明显警示标识和禁止标识	√						

材料管理	甲供设备出入库及保管手续是否齐全	√					
	剩余支架、组件、电缆等是否统一堆放整齐，由专人看管。		√	要求施工单位安排 专人看管	丁松	2020. 4. 27	
	材料设备是否集中存放，是否做好防雨、防火和防盗管理。	√					
	并网项目废旧物资是否已处理，并按规定上交公司	√					
电站运行	一二次设备运行是否良好	√					
	箱逆变运行是否良好	√					
	汇流箱运行是否良好	√					
	发电设备通讯是否畅通	√					
	已运行设备安全警示标识是否齐全	√					

