

安全检查记录表

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目（一期 1.9MW） 编号：

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.7.28	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项检查		
存在问题	1、最近天气炎热，施工单位现场未配备防暑降温的药物、水、急救用品。		
整改要求	1、要求施工单位现场配备防暑降温药品，水，急救用品。合理安排施工人员上工时间。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	 2019.7.28
整改情况	防暑药品、急救药品已备齐 整改负责人：J. Chen 日期 2019.7.29		
复查意见	已整改完成 监理单位：李连明 日期 2019.7.29		