

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:新乡达新源3.9MW光伏发电项目(一期1.9MW) 编号:ZHJL-JXM13-002

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月5日	检查地点	1号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2019年8月5日由我监理人员巡视达新源厂区1号楼施工现场时,发现以下问题		
存在问题	1. 1号厂房个别夹具未紧固到位。 2. 1号厂房个别螺栓缺少弹垫。		
检查结果	为保证工程顺利开展,现要求你单位立即整改,并报我监理方进行复检。		
检查人	李连明 王亮	施工项目部 签收人/日期	丁松 2019.8.5
处理意见	总包单位整改负责人: 丁松 日期: 2019.8.5		
复查意见	整改完成 监理单位复查人: 李连明 日期: 2019.8.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。