



监理检查记录表

工程名称: 新乡达新源3.9MW 光伏发电项目(一期1.9MW) 编号: ZHJL-JXM13-003

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月12日	检查地点	1, 4号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2019年8月12日台风过后, 由我监理人员巡视达新源厂区1, 4号楼施工现场进行安全专项检查。		
存在问题	1. 1号厂房南侧屋面临边防护有轻微松动。 2. 4号厂房西侧屋面角落有垃圾未及时清理。		
检查结果	为保证工程安全, 现要求你单位立即整改, 并报我监理方进行复检。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	丁松 2019.8.12
处理意见	1号厂房南侧防护加固完成。 4号厂房垃圾清理完成。 总包单位整改负责人: 丁松 日期: 2019.8.12		
复查意见	整改完成。 监理单位复查人: 李连明 日期: 2019.8.12		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。