

监理安全检查记录表

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-AQJC-001

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月2日	检查地点	4号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查； 2. 安全体系及实施检查； 3. 现场安全文明控制； 4. 现场安全文明管理； 5. 施共现场安全状况。		
存在问题	 检修通道格栅板不得叠加堆放屋面		
检查结果	要求现场施工人员立即分散		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	丁松 2019.8.2
处理意见	分散整改 总包单位整改负责人: 丁松 日期: 2019.8.2		
复查意见	合格 监理单位复查人: 丁松 日期: 2019.8.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。