

监理安全检查记录表

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 光伏发电项目		编号: ZHJL-AQJC-002	
施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月10日	检查地点	一期1号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查； 2. 安全体系及实施检查； 3. 现场安全文明控制； 4. 现场安全文明管理； 5. 施工现场安全状况。		
存在问题	 一期1号屋面安全爬梯需要加固		
检查结果	要求现场施工人员整改加固		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	2019.8.10 JH
处理意见	加固完成 总包单位整改负责人: JH 日期 2019.8.10		
复查意见	合格 监理单位复查人: JH 日期 2019.8.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。