

监理安全检查记录表

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-AQJC-004

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 8 月 26 日	检查地点	一期 1 号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一期 1 号房屋面逆变器支架焊接时, 周围天沟里堆放着碎纸箱, 纸壳, 极易引起火灾, 存在较大的安全隐患。		
存在问题	 一期 1 号屋面天沟里有碎纸箱, 纸壳包装		
检查结果	屋面逆变器支架焊接时, 周围天沟里堆放着碎纸箱, 纸壳, 极易引起火灾, 存在较大的安全隐患。现要求停止电焊作业, 清理现场易燃物品, 并配备灭火器材, 待监理检查合格后再进行焊接作业。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	丁永 2019.8.26
处理意见	已按照监理单位要求整改 总包单位整改负责人: 丁永 日期 2019.8.26		
复查意见	没有配备灭火器材, 整改不到位 安全主管: 冯建利 监理单位复查人: 冯建利 日期 2019.8.27		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。