


春节前安全检查记录表

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-JXM13-00

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 1 月 14 日	检查地点	厂区 1, 2, 4 号厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	春节前安全大检查, 2020 年 1 月 14 日由我监理单位巡视达新源厂区 1, 2, 4 号楼施工现场, 发现以下问题		
存在问题	1. 施工人员 1 号厂房施工时个别人员未佩戴安全帽。 2. 屋面施工后造成的施工卡机清理不及时。 3. 配电室需配备全消防器材, 安全用具。 4. 上屋面安全爬梯需防滑, 加固防护。 5. 施工现场没有专职安全员。 6. 经现场检查个别未四平方线未绑扎到位, 以免绊倒施工人员。		
整改要求	1. 对于未佩戴安全帽人员进行警告 2. 屋面垃圾限期一日内安排施工人员清理完成并报道监理检查。 3. 配电室消防器材, 安全用具尽快落施。 4. 上屋面安全爬梯 1 日内消除安全隐患, 确保施工人员上下屋面人身安全。 5. 要求配备安全员, 岗前对施工人员进项安全培训。 6. 现要求你单位按规范绑扎。		
检查人	李连明 王亮	施工项目部 签收人/日期	 2020.1.14
处理意见	已完成整改 总包单位整改负责人:  日期: 2020.1.14		
复查意见	复查合格 监理单位复查人:  日期: 2020.1.15		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。