

监理检查记录表

工程名称: 新乡达新源3.9MW光伏发电项目(一期1.9MW) 编号: ZHJL-JXM13-006

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年9月1日	检查地点	1号厂房
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2019年9月1日由我监理人员巡视达新源厂区1号楼施工现场时,发现以下问题		
存在问题	1. 施工人员1号厂房焊接桥架接头时未铺设防火毯。 2. 施工人员1号厂房个别人员未戴安全帽。		
检查结果	为保证工程顺利开展,现要求你单位立即整改,并报我监理方进行复检。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	丁松 2019.9.1
处理意见	总包单位整改负责人: 丁松 日期 2019.9.1		
复查意见	监理单位复查人: 丁松 日期 2019.9.1		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。