

监理检查记录表

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JXM13-007

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 9 月 9 日	检查地点	4 号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2019 年 9 月 9 日由我监理人员巡视达新源厂区 4 号楼施工现场时,发现以下问题		
存在问题	1. 施工人员 1 号厂房施工时个别人员未佩戴安全帽。 2. 四平方线绑扎不规范。		
检查结果	为保证工程顺利开展,现要求你单位立即整改,并报我监理方进行复检。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	丁松 2019.9.9
处理意见	总包单位整改负责人: 丁松 日期 2019.9.9		
复查意见	监理单位复查人: 丁松 日期 2019.9.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。