

监理检查记录表

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JXM13-009

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 9 月 24 日	检查地点	4 号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视 4 号厂房组件安装		
存在问题	组件安装之间缝隙不均匀		
检查结果	要求现场施工人员进行整改, 整改完成后再次紧固螺栓。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	丁松 2019.9.24
处理意见	已经立即安排施工人员进行整改 总包单位整改负责人: 丁松 日期: 2019.9.24		
复查意见	合格 监理单位复查人: 李连明 日期: 2019.9.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。