

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-001

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年07月30日	检查地点	综合楼1#、2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展开工第一次隐患排查安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场未配备消防灭火器、急救箱。 2、个别施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。 3、安全管理体系资料未报审。 4、施工现场未贴安全警示标语。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于1天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	苏本林 2019.07.30
整改情况	已按要求逐项整改完成 整改负责人：苏本林 日期：2019.08.01		
复查意见	经复查以符合要求逐条整改完成 复查人：吴振东 日期：2019.08.01		

本表一式一份监理项目部自存。