

监理检查记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-002

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年08月03日	检查地点	综合楼1#、2#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工进行巡视检查： 1、现场安全文明控制 2、现场安全文明管理 3、施工现场安全状况		
存在问题	隔热板拆除施工后，1、拆除后的隔热板未堆放整齐，2、产生的建筑垃圾未及时清离屋面，3有个别人员未佩戴防护服。		
整改要求	要求尽快清离隔热板清理施工完成后产生的建筑垃圾。 对此情况以发联系单		
检查人	苏本新	施工项目部 签收人/日期	苏本新 2019.08.03
整改情况	待整改完后回返。 整改负责人：苏本新 日期：2019.08.04		
复查意见	1. 经复查隔热板已堆放整齐，施工人员在屋面佩戴安全带。 2. 屋面建筑垃圾已清离屋面。 3. 施工人员已佩戴安全带。 复查人：苏本新 日期：2019.08.04		

本表一式一份监理项目部自存。