


工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-003

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年08月04日	检查地点	综合楼1#、2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面防水卷材铺设粘贴施工质量进行专项检查		
存在问题	屋面防水卷材粘位置，未清理干净，有碎石块、泥土，影响防水卷材粘贴牢固性、防水性。		
整改要求	要求防水卷材铺设粘贴时，屋面表面清理干净再进行施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	苏本林 2019.08.04
整改情况	已按要求整改 整改负责人：苏本林 日期：2019.08.05		
复查意见	复查意见：整改完成，验收合格 复查人：吴振宇 日期：2019.08.05		

本表一式一份监理项目部自存。