



工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-004

施工单位	中磐建设集团有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019年08月08日	检查地点	综合楼1#、2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	莆田市气象台发布台风蓝色预警信号，现我单位汇同建设单位 对现场进行防台风安全措施检查： 1、检查物料堆放稳定抗风，及成品保护措施 2、检查屋面落水口通畅、天沟有无杂物 3、屋面垃圾清理情况。 4、启动防台风应急预案实施情况		
存在问题	1、现场有饮料瓶、塑料薄膜未清理干净。 2、条形块模具堆放过高不稳固。		
整改要求	要求严格落实防台风应急预案，现场物料堆放稳固，垃圾清理 干净，加强安全管控，确保现场安全。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.08.08
整改情况	已按要求整改完成  整改负责人：苏本林 日期：2019.08.08		
复查意见	经检查，已整改落实整改完成，防范措施 到位。  复查人：吴振宇 日期：2019.08.08		

本表一式一份监理项目部自存。