

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-005

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年08月09日	检查地点	综合楼1#、2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现天气炎热已进入高温作业，已要求施工做好防暑降温措施，现我监理部对现场进行防暑降温措施、及安全文明施工专项大检查 检查现场应急方案、危险源防治工作，防暑降温药品、应急物品配备情况		
存在问题	1、防暑降温药品急救箱未放置施工现场。 2、防暑降温专项方案未及时报审。 3、未见安全培训教育记录。		
整改要求	上述问题，要求你单位抓紧落实到位，做到安全文明施工，消除安全隐患，合理安排人员作息时间。		
检查人	吴振宇	施工项目部 签收人/日期	苏本林 2019.08.09
整改情况	已落实 整改负责人：苏本林 日期：2019.08.09		
复查意见	经复查防暑降温措施已落实到位。 复查人：吴振宇 日期：2019.08.09		

本表一式一份监理项目部自存。