



监理检查记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-006

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年08月11日	检查地点	综合楼1#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对条形块基础施工质量进行那个专项检查		
存在问题	1、浇筑完成后未及时采取保湿养护措施。 2、个别出现啃边、麻面质量问题。		
整改要求	上述问题，已发送监理通知单 ZHJL-TZD-003，要求及时整改回复。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.08.11
整改情况	待整改完成后回复通知单 整改负责人：苏木林 		
复查意见	以采取养护措施；条形块啃边麻面问题 见通知回复单002。 复查人：吴振宇 日期：2019.08.11		

本表一式一份监理项目部自存。