





监理检查记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-007

施工单位	中警建设集团有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019年08月12日	检查地点	综合楼1#、2#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、对现场进行台风后受损情况巡视检查，排查有无安全隐 患，屋面临边等防护是否牢固 2、安全体系及实施检查		
存在问题	本次台风未波及项目所在地，项目未受到台风影响。 1、综合南楼屋面未设置安全警示标语。 2、上屋面楼梯口物料堆放杂乱、垃圾未清理。 3、楼梯口未设置安全警示牌。		
整改要求	严格按照安全生产文明施工管理办法，对上述问题进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.08.12
整改情况	已按要求整改完成  整改负责人：苏丰林 日期：2019.08.12		
复查意见	经复查，已按要求整改完成，落实到位。  复查人：吴振宇 日期：2019.08.12		

本表一式一份监理项目部自存。