



监理检查记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-013

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年08月30日	检查地点	综合楼1#、2#屋面、配电室
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工进行安全大检查： 1、现场安全文明控制 2、现场安全文明管理 3、施工现场安全状况		
存在问题	1、屋面隔热板未及时清理完成。 2、现场发现有生活垃圾未清理。 3、配电室物料堆放杂乱 4、屋面工器具随意摆放 5、个别人员未穿防护服。		
整改要求	对上述问题限期两日内整改完成，落实现场安全管理，做到安全文明施工。		
检查人	吴振平	施工项目部 签收人/日期	苏书林 2019.08.30
整改情况	已整改完成。 整改负责人：苏书林  日期：2019.08.31		
复查意见	以落实整改完成。 复查人：吴振平  日期：2019.08.31		

本表一式一份监理项目部自存。