

监理检查记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-014

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年09月01日	检查地点	综合楼1#、2#屋面、
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对组件安装进行质量检查		
存在问题	发现1#屋面有三块组件玻璃有划伤情况。		
整改要求	对上述问题要求施工单位对划伤组件进行更换，已发送通知单ZHJL-TZD-008要求整改。		
检查人	吴振宇	施工项目部 签收人/日期	苏桂林 2019.09.01
整改情况	整改情况详见通知单ZHJL-TZD-008。 整改负责人：苏桂林 日期：2019.09.01		
复查意见	整改完成，待整改完成复查，见通知单ZHJL-TZD-008。 复查人：吴振宇 日期：2019.09.01		

本表一式一份监理项目部自存。