





监理检查记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-015

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年09月02日	检查地点	综合楼1#、2#屋面、
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对电缆终端头制作进行专项检查		
存在问题	发现逆变器端交流电缆终端头，热缩管存在划伤、破皮、烧痕现象。		
整改要求	要求限期三日内，严格按照设计及规范要求整改完成。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.09.02
整改情况	以整改完成。 整改负责人：苏木森 		
复查意见	以按要求整改完成 复查人：吴振宇 		

本表一式一份监理项目部自存。